



## 小屋裏等界壁の不備に係る改修の状況

単位：棟

	棟数	調査判定済み	不備なし <sup>※1</sup>	不備あり <sup>※2</sup> (軽微な不備を含む)	改修着工済み <sup>※3</sup>	改修済み <sup>※4</sup>
ネイルシリーズ及び6シリーズ	15,283	13,641	1,740	11,901	4,322	800
その他シリーズ	23,802	7,636	3,909	3,727	20	0
合計	39,085	21,277	5,649	15,628	4,342	800

※1～4 特定行政庁の報告受理ではない。

※1 当社調査の判定結果。

※2 当社調査の判定結果。(内、軽微な不備8,015棟含む)

※3 部屋毎に随時改修を行う住棟もあることから、当該住棟の一部の部屋が改修済みとなっているものも含まれます。

※4 全ての部屋の必要な改修工事が完了したものの。