



















【優先調査商品一覧】

商品名/年代	1993年 (H5)	1994年 (H6)	1995年 (H7)	1996年 (H8)	1997年 (H9)	1998年 (H10)	1999年 (H11)	2000年 (H12)	2001年 (H13)	2002年 (H14)	2003年 (H15)	2004年 (H16)	2005年 (H17)	2006年 (H18)	2007年 (H19)	2008年 (H20)	2009年 (H21)	屋根形状
ゴールドネイル ニューゴールドネイル 木造枠組(2x4) 2階建	1994年1月～1995年12月 		GN、NGN	調査部位 ◇①小屋裏界壁(有無) ◆②各階天井裏(界壁)								(切妻タイプあり)						
ゴールドレジデンス 鉄骨(プレスパネル) 2,3階建	1996年1月～2000年4月 		GR	調査部位 ◆①小屋裏界壁 ◆②各階天井裏(界壁) ◇③軒先界壁(廊下、テラス)*準耐火構造のみ														
ニューシルバーレジデンス 木造軸組(パネル工法) 2階建	1997年7月～2000年3月 		NSR	調査部位 ◆①各階天井裏界壁 ◇②軒先界壁(廊下、テラス)*Ver3以降								(陸屋根タイプ 小屋裏なし)						
ニューゴールドレジデンス 鉄骨(プレスパネル) 2階建	1998年1月～2000年5月 		NGR	調査部位 ◆①各階天井裏界壁 ◇②軒先界壁(廊下、テラス)*多雪仕様のみ														
スペシャルスチールレジデンス 鉄骨(プレスパネル) 2階建	1999年4月～2000年6月 		SSR	調査部位 ◆①各階天井裏界壁 ◇②軒先界壁(廊下)														
ベタースチールレジデンス 鉄骨(プレスパネル) 2階建	2000年1月～2000年8月 		BSR	調査部位 ◆①各階天井裏界壁														
コングラツィア鉄骨タイプ 鉄骨(プレスパネル) 2,3階建	2000年7月～2009年3月 		FCA、FCV、FCF	調査部位 ◆①各階天井裏界壁 ◇②軒先界壁(廊下、テラス)														
コングラツィア木造タイプ<標準仕様> 木造軸組(パネル工法) 2階建	2000年7月～2009年3月 		FCW	調査部位 ◆①各階天井裏界壁 ◇②軒先界壁(廊下)														
コングラツィア木造タイプ<北海道仕様> 木造在来軸組 2階建	2000年7月～2009年3月 		FCS (FCH)	調査部位 ◆①各階天井裏界壁 ◇②内廊下界壁部														

工事中の入居者退去要否について・・・ 調査部位 ◆印：退去必要 ◇：退去不要
 ※上記における「調査部位」「入居者退去要否」については物件現場状況により一部内容が変更となる場合があります。